



robert juliat

Route de Beaumont
F 60530 Fresnoy-en-Thelle
tél. : 33 (0)3.44.26.51.89
fax : 33 (0)3.44.26.90.79
e-mail : info@robertjuliat.fr



DOSSIER TECHNIQUE 1011+ F et 1011+CF (REAMORCAGE A FROID) / TECHNICAL FILE 1011+ F & 1011+CF (COLD RESTRIKE)

A DATER DU: 10/03
VALID SINCE: 10/03

Illustrations: Atif BUX

NOTES

Vous venez de prendre possession de votre nouveau projecteur de poursuite et nous vous remercions de votre choix.

Le résultat que vous en obtiendrez dépendra pour beaucoup du soin que vous apporterez à son entretien, aussi nous vous conseillons de lire ces quelques pages qui ont été écrites à votre intention et de les conserver en cas de nécessité.

Ne manquez pas de nous faire part de vos idées ou suggestions; c'est grâce à vous que le produit pourra évoluer.

Merci de votre attention.

ROBERT JULIAT

You have in your possession a ROBERT JULIAT HMI follow spot. We would like to congratulate you on your choice.

The performance of the follow spot depends on the care you give to its maintenance. We advise you to read this manual and then keep it for reference.

Do not hesitate to send your ideas or suggestions; it's thanks to you that our products will continue to improve.

Thank you.

ROBERT JULIAT

CONTENTS

A TECHNICAL FILE

<i>User's instructions.</i>	6
<i>The identification plates.</i>	8
<i>Connections.</i>	10
<i>Putting the lamp into place & switching on.</i>	12
<i>Admissible lamps.</i>	14

B MAINTENANCE

<i>Reflector & aspheric lens.</i>	16
<i>Changing the iris cassette & gobos changer setting</i>	18
<i>Electrical diagram - lighting unit.</i>	20
<i>Electrical diagram - P.S.U. 1200W</i>	21

C SPARE PARTS LIST

<i>Outer parts.</i>	22
<i>Zoom inner parts.</i>	23
<i>6 way colour changer unit.</i>	24
<i>Lamp housing</i>	25
<i>Black-out iris cassette.</i>	26
<i>Power supply unit</i>	27



SOMMAIRE

A UTILISATION

Consignes d'utilisation.....	7
Les plaques signalétiques.....	9
Raccordements.....	11
Mise en place de la lampe & mise en marche.....	13
Lampes admissibles.....	15

B MAINTENANCE

Miroir & lentille asphérique.....	17
Changement de la cassette iris & réglage passe gobos	19
Schéma électrique - lanterne.....	20
Schéma électrique - alimentation 1200W.....	21

C NOMENCLATURE

Pièces extérieures.....	22
Pièces intérieures zoom.....	23
Changeur 6 couleurs.....	24
Lanterne.....	25
Cassette iris.....	26
Alimentation.....	27





USER'S INSTRUCTIONS
DISCHARGE LAMP LUMINAIRES

VALID SINCE : 20.10.03

Read user's instructions before using this lighting unit.

Besides these instructions indicated on this page, you must respect the relevant safety and health related requirements of the appropriate EU Directives.

This unit enters section 17: Lighting appliance for theatre stages, television, cinema and photograph studios. Standards applied: EN 60598-1 and EN 60598-2-17.

This unit is considered as IP20, reserved for indoor use only.

LIGHTING UNIT.

- Disconnect from the mains before any servicing. Warning, high voltage ignition.
- The protection screens, lenses or U.V. filters must be replaced if there is any visual damage to a point where their performances are reduced, for example, by cracks or deep scratches.
- The lamp must be replaced if it has been damaged or deformed by the heat.
- Do not use a bulb with a power or type which is different to that indicated.
- Make sure the unit is correctly mounted on an appropriate support.
- * In a hanging position (hook, bolt...), the safety requirement of the unit must be assured by an other hanging accessory (security cable, chain...) with a suitable length and correctly attached at the back of the unit. This must be mounted as short as possible or rolled up a few times if needed.
- * Their movable accessories (barn doors, HMI shutters...) must also be safety assured with a suitable security cable hooked onto the front of the unit. Take into account the weight, for a correct attachment of the security cable.
- Do not open the lighting unit, when the lamp is on.
- U.V. rays: Protect your eyes.
- Bulb and holder hot: wait until the unit is cold, before servicing.
- Do not tamper with the security layout.
- Tighten regularly the connections. Replace the cable with an identical one, if damaged.
- Check the distance from any flammable material.
- Do not expose to bad weather. Do not cover.
- Use only with correct power supply.
- Use only when lamp is in place.
- If the lighting unit has any fans, make sure they are working correctly. If any are not working, turn the unit off immediately and effectuate the necessary servicing.
- Clean frequently the filters, if there are any.
- Don't obstruct the air gaps.
- Keep optical parts clean.

POWER SUPPLY.

- Disconnect from the mains before any servicing
- Mains connection only, do not connect to an «electronic output» (dimmer, static relay...).
- Shelter from bad weather in an air ventilated area. Do not cover.
- The power supply has circuit breakers, which should always be kept accessible.
- There is no maximum distance between the lighting unit and the power supply. Even thou the distance needs to be known, for the cable used.
- Check the mains voltage.

- These products have been built to conformity with European standards that concern professional lighting equipment. Any modification made to our products, will cease the manufacturer's liability.
- **Professional material : Service only by qualified technician.**

Thank you for your attention.

Avant de mettre l'appareil en service, veuillez lire ces consignes d'utilisation.

Outre les consignes d'utilisation figurant dans la présente notice, vous devrez respecter les prescriptions générales de sécurité et de prévention des accidents édictées par le législateur.

L'appareil auquel est attachée cette notice rentre dans la section 17 : Luminaires pour éclairage de scènes de théâtre, des studios de télévision, de cinéma et de photographie. EN 60598-1 et EN 60598-2-17.

Ces appareils sont considérés IP20 réservés à une utilisation intérieure.

PROJECTEUR.

- Isoler électriquement avant toute intervention. Attention, amorçage haute tension.
- Les écrans de protection, les lentilles ou les filtres à ultraviolets doivent être remplacés s'ils sont visiblement endommagés au point que leur efficacité en soit diminuée, par exemple par des fêlures ou des rayures profondes.
- La lampe doit être remplacée si elle a été endommagée ou déformée par la chaleur.
- Ne pas utiliser de lampes de type différent ou de puissance supérieure à celle indiquée.
- Veiller à ce que le projecteur soit monté avec un support approprié.
- * En position suspendue (crochet, boulon...), l'appareil doit être assuré par une suspension auxiliaire (élingue, chaîne...) convenablement dimensionnée et ancrée à l'arrière de l'appareil. La liaison devra être effectuée au plus court, au besoin avec plusieurs tours si la longueur de l'élingue ou de la chaîne le nécessite.
- * Les accessoires amovibles (coupe flux, volets HMI...) doivent également être assurés par une élingue de taille appropriée, ancrée à l'avant de l'appareil. Tenir compte de leur poids pour la charge d'accrochage.
- Ne pas ouvrir l'appareil sous tension.
- Émission de rayons UV : protéger votre vue.
- Lampe et supports chauds, attendre que l'appareil soit froid avant toute intervention.
- Ne pas modifier la sécurité.
- Resserrer régulièrement les connexions et contrôler l'état des câbles. Si le câble est détérioré, le remplacer par un câble identique.
- Vérifier l'éloignement minimum d'une matière inflammable.
- Ne pas exposer aux intempéries, ne pas couvrir.
- Utiliser l'appareillage d'alimentation approprié.
- Ne pas mettre sous tension sans lampe en place
- Si l'appareil comporte un ou plusieurs ventilateurs, vérifier qu'ils fonctionnent bien - Si un dysfonctionnement apparaît à ce niveau, couper immédiatement et effectuer les contrôles nécessaires.
- Si l'appareil comporte des filtres, les dépoussiérer régulièrement.
- Ne jamais boucher les passages d'air.
- Dépoussiérer fréquemment les optiques.

ALIMENTATION.


- Isoler électriquement avant toute intervention.
- Raccordement direct secteur - Ne pas raccorder sur une sortie «électronique» gradateur, relais statique...
- Disposer à l'abri des intempéries dans un local ventilé, ne pas couvrir.
- L'alimentation comportant des organes de protection doit toujours être facilement accessible.
- Il n'y a pas, en principe, de distance maximum entre projecteur et alimentation, pour autant que l'on tienne compte de cette distance pour la section du câble utilisé.
- Contrôler la tension secteur.
- Appareils réalisés en conformité avec les directives européennes de normalisation appliquées au matériel d'éclairage professionnel. Toute modification du produit dégage la responsabilité du constructeur.
- **Matériel professionnel : Intervention par technicien qualifié.**

Merci de votre attention.

(*) Pour projecteurs à découpe seulement.

THE IDENTIFICATION PLATES.


- The identification plate situated on the 1200W HMI Follow spot.



- User's instructions, **read the previous page attentively.**
- The brand mark, manufacturer's name and origin of the product.
- Control N°: Year & Week.
- Conformity European.
- Net weight without accessories.
- Lighting unit's reference & technical characteristics :
 - The type of power supply unit necessary.
 - P = Maximum power authorised.
 - A_L = Max. lamp intensity.

- U_L = Max. voltage at the lamp terminal.
- IP 20 = indoor use ONLY.
- t_a = surrounding temperature.
- t max = External maximum temperature of the unit.
- 7 Restrictive position use: front view.
- 8 Minimum distance between a flammable material and the lighting unit.
- 9 Types of admissible lamps.
- 10 Type of lamp base accepted.

- The identification plate situated on the 1200W power supply unit for:



- Power supply description.
- Power supply reference & technical characteristics :
 - P = Maximum power authorised.
 - A = Normal intensity.
 - Cos Ø = dephasing between the voltage & current.
 - The unit version & lamp power.
 - t_a = surrounding temperature.
 - t max = External maximum temperature of the unit.


- IP 20 = indoor use ONLY.
- 3 The brand mark, manufacturer's name and origin of the product.
- 4 Control N°:- Year, Week, unit N° & type.
- 5 Conformity European.
- 6 Net weight.

Unity used :

- | | | |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| - Dimensions | = metre (m) | millimetre (mm). |
| - Weight | = Kilogramme (Kg). | |
| - Intensity | = Ampere (A). | |
| - Voltage | = Volts (V). | |
| | | - Frequency = Hertz (Hz). |
| | | - Power = Watts(W). |
| | | - Temperature = Degree Celsius (°C). |

LES PLAQUES SIGNALÉTIQUES.

- La plaque signalétique montée sur le Poursuite HMI 1200.



1 Consignes d'utilisation, lire attentivement la page précédente.

2 Le sigle, nom du constructeur et l'origine du produit.

3 Un code de contrôle: Année & Semaine.

4 Conformité Européenne.

5 Poids net sans accessoire.

6 Référence du projecteur & caractéristiques technique :

- Type d'alimentation nécessaire.

- P = puissance maximum autorisée.

- AL = Intensité max. de la lampe.

- UL = Tension aux bornes de la lampe max.

- IP 20 = utilisation intérieure uniquement.

- ta = température ambiante.

- t max = température maximum extérieure de la carrosserie.


7 Positions restrictives d'utilisation:
en vue de face.

8 Distance minimum d'une matière inflammable par rapport à l'appareil.

9 Type des lampes admissibles.

10 Culot de lampe accepté.

- La plaque signalétique montée sur l'alimentation 1200W pour :



1 Description d'alimentation.

2 Référence d'alimentation & caractéristiques technique :

- P = puissance maximum autorisée.
- A = Intensité normale.
- Cos Ø = déphasage entre tension et courant.
- Version de l'appareil et puissance de lampe.
- ta = température ambiante.
- t max = température maximum extérieure de la carrosserie.

- IP 20 = utilisation intérieure uniquement.

3 Le sigle, nom du constructeur et l'origine du produit.

4 Un code de contrôle:-
Année, Semaine, N° de Produit & type.


5 Conformité Européenne.

6 Poids net..

Unités utilisées :

- Dimensions = mètre (m) millimètre (mm).
- Poids = Kilogramme (Kg).
- Intensité = Ampère (A) milliampère (mA).
- Tension = Volt (V).

- Fréquence = Hertz (Hz).
- Puissance = Watt (W).
- Température = Degré Celsius (°C).

CONNECTIONS.**DESCRIPTION.****(A) 1011+ F Cold restrike & manual shutter version.****(C) Lighting unit's power cable.**Cable H07 RN-F 4G 1,5mm² length 3m fitted
with a 3 point + E, P17 male plug.**(e) 10A. EEC - Female power socket.****(B) Power supply unit (P.S.U.)**

Refer to page 27.

Before connecting to the mains.


- Check power conformity; P.S.U. power (1) conform with lamp power : 1200W.
- Check voltage conformity with the mains: 230V/50Hz or 245/50Hz or 208/60Hz.
 - Untighten the screw (3).
 - Turn the switch (4) to select the appropriate voltage.
 - Then tighten the screw (3).

Lighting unit / Power supply connection.

- Connect the power supply cable (C) by passing it inside the yoke.
- Leave a little slack and then block the cable (C) into the lock (d).
- Place the lamp into position - refer to page 12.
- Connect the cable (2) to the mains.

CAUTION - For your security !

- Never open the lantern's bonnet when the lighting unit is on.
- Do not change the safety switches.
- Never connect to a dimmable channel.
- Use only when lamp in place.

RACCORDEMENTS.**DESCRIPTION.**

- (A) **1011+ F Version à remorçage à froid et obturateur manuel.**
- (C) Cordon d'alimentation du projecteur.
Câble H07 RN-F 4G 1,5mm² longueur 3m équipé avec 3 pôles + T, fiche mâle P17.
- (e) EF secteur CEE - 10A.
- (B) **Boîtier d'alimentation.**
Voir page 27.

Avant mise sous tension.

- Contrôler que la puissance inscrite sur l'alimentation (1) correspond bien à la puissance de la lampe du projecteur : 1200W.
- Adapter, si nécessaire, l'alimentation de l'appareil à la tension secteur de l'alimentation : 230V/50Hz ou 245/50Hz ou 208V/60Hz
 - Dresser la vis (3).
 - Tourner le bouton (4) pour faire apparaître la tension requise.
 - Resserrer la vis (3) pour éviter toute fausse manœuvre.

Raccordement Projecteur / Alimentation.

- Raccorder le câble (C) alimentation en passant celui-ci à l'intérieur de la fourche - verrouiller les sécurités.
- Clipser le câble (C) dans la bride maintien câble (d) en laissant le mou nécessaire.
- Mettre la lampe en place - voir page 13.
- Raccorder le câble (2) au secteur.

ATTENTION - Pour votre sécurité !

- Ne jamais ouvrir les portes de lanterne, projecteur allumé.
- Ne jamais raccorder sur un circuit gradué.
- Ne pas amorcer sans lampe.

**Disconnect from the mains before any servicing.
Service only by qualified technician.**

PUTTING THE LAMP INTO PLACE.

User's precautions:

- Disconnect from the mains.
- Lamp is cold.
- Avoid touching the bulb of the lamp.
- Open the bonnet and the side covers of the lantern.
- Use only when lamp is in place

Preparation of the lamp:

- Unscrew the nuts ① without taking them off completely.


Putting the lamp into place :

- Place the lamp into the contacts ②, the tip-off upwards and toward the back ④ .
- Tighten the nuts ① firmly, by hand.

Warning : A badly tighten lamp can cause a bad contact and a defective ignition. Check regularly that the nuts ① are well tightened.

Lamp.


Warning : Do not use a lamp, if the diameter of the bulb is greater than Ø28mm.



SWITCHING ON.

Warning : Carry out the connections before connecting to the mains (refer to page 10).

- Engage the main automatic breaker ① towards the top. The mains checklight ② lights up.
- Engage the automatic breaker ③ towards the top, if you are using the power socket ④ .




**Isoler électriquement avant toute intervention.
Intervention par technicien qualifié.**

MISE EN PLACE DE LA LAMPE.

Précautions d'emploi:

- S'assurer d'être hors tension - débrancher.
- Lampe froide.
- Éviter de toucher le bulbe de la lampe.
- Ouvrir le capot et les portes de la lanterne.
- Ne pas amorcer sans lampe.




Préparation de la lampe:

- Desserrer les écrous (1) sans les retirer complètement.

Mise en place de la lampe :

- Positionner la lampe dans les contacts (2), l'évent vers le haut à l'arrière (D).
- Serrer fortement (à la main) les écrous (1).

Attention : Un mauvais serrage peut entraîner un faux contact et un amorçage défectueux. Vérifier périodiquement le serrage de ces écrous (1).




Lampe.

Attention : Ne pas utiliser de lampe dont le diamètre du bulbe serait supérieur à Ø28mm.

MISE EN MARCHE.

Attention : Effectuer les raccordements avant de connecter le secteur (voir page 11).

- Enclencher la protection générale (a) vers le haut pour allumer la lampe. Le témoin secteur (b) s'allume.
- Enclencher la protection (c) si vous utilisez la prise (d).



**TECHNICAL FILE**

1200W HMI FOLLOW SPOT

COLD RESTRIKE

1011+ F & 1011+CF

VALID SINCE : 20.10.03

ADMISSIBLE LAMPS :-
OSRAM: HMI 1200W/GS
PHILIPS: MSI 1200

Manufacturer's recommendations:

- Read attentively the manufacturer's instructions.
- Positioning of the lamp and connecting of the power supply require great care. To make sure there is a good conduction of current, the mechanical support and the electrical connections must be free from dirt and corrosion. The clamps and brackets must be checked whenever the lighting unit has been transported.
- The lamp emits ultraviolet radiation. Direct exposure can be harmful to your health.
- It is recommended to avoid air draughts, also avoid exposing the lighting unit to bad weather.
- Use only when bulb in place

Technical characteristics:

	HMI 1200 - 1011+F	1011+CF
Nominal absorbed voltage	1200 Watts	1200 Watts
Voltage use:.....(European standard) 230/245 Volts 50Hz		
Voltage use:.....(North American standard) 208 Volts 60Hz	110Volts 60Hz	
Minimum voltage of the power supply	198 Volts	198 Volts
(Below this charge = possible ignition failure).		
Voltage at the terminals of the lamp	100 Volts	100 Volts
Amperage at the terminals of the lamp	13,8 Amps	13,8 Amps
Luminosity of the lamp	110 000 L's	110 000 L's
Luminous effectiveness	92 Lm/W	92 Lm/W
Colour temperature	5600 Kelvin	5600 Kelvin
Base	SFa 15,5-6	SFa 15,5-6
Manufacturer's rated life	750 hours	750 hours

User's precautions:

- The lamplife, as given by the manufacturer, is an theoretic lamplife duration as "in laboratory conditions" a cycle based on 3 hours on / 1 hour off, cycles more brief, reduce the duration of the lamplife.
- In operating conditions it is uncommon for the lamp to be still working after 200 to 300 hours. Its efficiency can decrease 30%.
- Premature wearing of lamp under performing conditions, is mainly due to frequent switching on. Better to leave the lamp on, through the performance, rather than switching it on repeatedly. (The lamplife is reduced about 1 hour, each time the lamp is lighten). It is advised to wait for 10 minutes before switching on again. (This extends the duration of the lamp.)
- **Use over 500 hours of the lamp : change the lamp even thou it still lights up.**

New lamp:

- To achieve a good ionization of a new lamp, when using it for the first time, it is recommended to leave it on for a few hours.
- Preserve carefully the guarantee slip of the lamp, as it may be asked for in the event of a dispute.

Thank you.

LAMPES ADMISSIBLES :-**OSRAM: HMI 1200W/GS****PHILIPS: MSI 1200****Recommandations du constructeur:**

- Bien lire la notice du constructeur.
- La mise en place de la lampe et la connexion des alimentations requièrent un soin particulier. Les surfaces de contact du support et des connexions électriques ne doivent pas comporter d'impuretés ou de traces de corrosion afin de pouvoir assurer un bon passage du courant. Vérifier aussi la bonne fixation des pièces de blocage et des mâchoires après chaque déplacement du projecteur.
- La lampe émet un rayonnement ultra-violet. Une exposition directe peut porter préjudice à votre santé.
- Il est recommandé d'éviter les courants d'air. Éviter également d'exposer le projecteur aux intempéries.
- Ne pas essayer d'amorcer sans lampe en place.

Caractéristiques techniques:

	HMI 1200 - 1011+F	1011+CF
Puissance nominale absorbée	1200 Watts.....	1200 Watts.....
Tension d'utilisation:(Standard Européen) 230/245 Volts 50Hz		
Tension d'utilisation:(Standard Nord Américain) 208 Volts 60Hz.....	110 Volts 60Hz	
Tension minimale d'alimentation.....	198 Volts.....	198 Volts.....
(Au-dessous de cette tension = défaut d'amorçage possible).		
Tension aux bornes de la lampe	100 Volts.....	100 Volts.....
Ampérage aux bornes de la lampe	13,8 Ampères.....	13,8 Ampères.....
Luminosité de la lampe	110 000 Lumens.....	110 000 Lumens.....
Efficacité lumineuse	92 Lm/W.....	92 Lm/W.....
Température de couleur	5600 Kelvin.....	5600 Kelvin.....
Culot	SFa 15,5-6.....	SFa 15,5-6.....
Durée de vie théorique	750 heures.....	750 heures.....

Précaution d'emploi:

- La durée de vie donnée par le constructeur est une durée de vie théorique pour une utilisation dite de "laboratoire" sur la base d'un cycle de 3 heures allumées / 1 heure éteinte, des cycles plus brefs réduisent la durée de vie.
- En condition d'utilisation il est rare qu'une lampe reste opérationnelle au-delà de 200 à 300 heures ; son rendement pouvant diminuer jusqu'à 30 %.
- L'usure prématurée de la lampe, en utilisation spectacle, est essentiellement due à la fréquence des amorcages. Il est souvent préférable de maintenir une lampe allumée durant tout un spectacle plutôt que de procéder à des allumages répétés. (Chaque allumage réduit la durée de vie de la lampe d'environ 1 heure.)
- L'équipement du projecteur permet en théorie un réamorçage à chaud, il est cependant recommandé d'attendre 10 minutes avant d'effectuer un nouvel amorcage. (Ceci permet de prolonger la durée de vie de la lampe.)
- **Au-delà de 500 heures d'utilisation : changer la lampe même si celle-ci éclaire encore.**

Lampe neuve:


- Afin de réaliser une bonne ionisation de la lampe, il est conseillé, à la première mise en route de laisser fonctionner celle-ci quelques heures en marche continue.
- Conserver précieusement la carte de garantie de la lampe, elle vous sera demandée en cas de contestation.

Merci

***Disconnect from the mains before any servicing.
Service only by qualified technician.***


REFLECTOR.

- Disconnect from the mains.
- Open the bonnet and the side covers of the lantern.
- Take out the lamp (refer to the page 12).
- Unscrew the 2 screws (1) .
- Withdraw the reflector holder set (2) .
- Clean the reflector (3) with a soft dry cloth.



ASPHERIC LENS.


- Unscrew the 2 screws (4).
- Withdraw the lens holder set (5).
- Clean the lens (6) with a soft dry cloth.
- Remount all the parts.
- Clean in the same way, the lenses in the zoom.



**Isoler électriquement avant toute intervention.
Intervention par technicien qualifié.**


Miroir.

- S'assurer d'être hors tension.
- Ouvrir le capot et les portes de la lanterne.
- Sortir la lampe (voir page 13).
- Desserrer les 2 vis ①.
- Retirer l'ensemble porte miroir ②.
- Essuyer le miroir ③ avec un chiffon doux et sec.




Lentille asphérique.

- Desserrer les 2 vis ④.
- Retirer l'ensemble porte lentille ⑤.
- Essuyer la lentille ⑥ avec un chiffon doux et sec.
- Remonter l'ensemble.
- Nettoyer de la même façon les lentilles à l'intérieur du zoom.



CHANGING THE IRIS CASSETTE.

- Unscrew the screws ①.
- Remove the metal plates ②.
- Remove the iris cassette ③.
- Mount the new iris cassette into place.
- Remount the metal plates ②.
- Rescrew the screws ①.



GOBOS CHANGER SETTING.

NOTE.

Before adjusting, put a drop of breaking fluid onto the threads of the setting screws.

Setting screws for gobo changer.


INSIDE THE ZOOM.



Adjusting stopper for positioning.

CHANGEMENT DE LA CASSETTE IRIS.

- Desserrer les vis ①.
- Retirer la plaque ②.
- Retirer la cassette iris ③.
- Positionner la nouvelle cassette.
- Remonter la plaque ②.
- Resserrer les vis ①.

**RÉGLAGE PASSE GOBOS.**


N.B.

Avant de faire le réglage, il faut sortir les vis de réglage et mettre une goutte de frein filet sur les filetages.

Vis de réglage «pression» sur passe gobos.

INTÉRIEUR ZOOM.

Vis de «positionnement» du passe gobos.



A : Fiche mâle P17 Noir 3 poles + terre /
3 point + earth P17 male connector (COU0004105).

B : Socle femelle CEE 2P + T 10A /
EEC 2P + E female socket (COU0003250).

C : Ventilateur 230V 15W / 230V 15W fan (ME14220202).


D : Amorceur à froid avec fil pilote /
Cold restrike igniter with driver wire (ME15100011).

Modif :	Date :
---------	--------

Ech : 1 / 1	Modif :
Date : 02/05/00	Visa : E.G.

LANTERNE 1011+ F / CF Réamorçage à froid - SCHEMA ELECTRIQUE
ELCTRICAL DIAGRAM: LAMP HOUSING 1011+ F / CF Cold restrike ignition
VERSION 3 - P17 (Noir).


Version 230V.



Pour / For - version 230V.

- C : Disjoncteur 2 pôles 16A /
 2 pole automatic breaker 16A (ME01016303)
 J : Disjoncteur 2 pôles 10A. /
 2 pole, automatic breaker 10A (ME01010304)
 M : Inverseur BACO PR17 /
 Switch BACO PR17 (ME04300030)

Version 110V.



Pour / For - version 110V.

- C : Disjoncteur 2 pôles 25A
 2 pole, automatic breaker 25A (ME01025304)
 K : Autotransformateur / Autotransformer (ME05011023)
 Entrée / input : 110V 60Hz.
 Sortie / output : 208V 60Hz.
 L : Ventilateur / Fan 4890N (ME14220207)
 J : Disjoncteur 1 pole 1 A. /
 1 pole, automatic breaker 1A (ME01001102)

1200W

Modif :

b

Date: 15/04/02

Mise à jour - E.G.

Ech :	b
Date	03.04.01
Via	E.G.
Prefixe :	PL3 06532



PROJECTEUR POURSUITE HMI 1200 / 1200 HMI FOLLOW SPOT

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
SPARE PARTS LIST.


A DATER DU :
VALID SINCE :

**1011+ F &
1011+ CF**

20.10.03

DocTech1011+F_CF_1003.indd

PIECES EXTERIEURES OUTER PARTS



Mesures en mm / Measurements are in mm.

REP	CODE	DESCRIPTION
1	BO06000009	Bouton / Moulded grip knob (ø23 x ø6).
2	DU40063800	Tige porte-bouton / Shank (M8 x 26).
3	ME11050204	Maintien de câble / Cable holder.
4	AFGA000001	Crochet / Hook.
5	AFG0000002	Grenouillère / Fast lock.
6	DJ30484212	Poignée / Handle (L = 338).
7	CF00300003	Butée / Block stopper.
8	DJ30028800	Fourche / Yoke.
9	DJ40035600	Blocage fourche / Yoke lock.
10	VI10010006	Vis / Screw (M10 x 30).
11	VI10030003	Rondelle / Washer (ø10 x ø27).
12	PO0000002	Poignée / Handle (M10).
13	AFV0000004	Verrou Dzuss / Fast lock.
14	AFVA000008	Jonc / Lock ring.
15	AFVA000005	Ressort / Spring.
16	1011P10003	Capot dessus / Top bonnet.
17	1011P10004	Capots latéraux / Side bonnets.
18	DU40031100	Vis / Screw (M6 x 30).
19	DU30028601	Contrepoids / Counterbalance.
20	DU30028604	Contrepoids / Counterbalance.
21	PO00000021	Poignée / Handle (L = 197).

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.



PROJECTEUR POURSUITE HMI 1200 / 1200 HMI FOLLOW SPOT

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
SPARE PARTS LIST.


A DATER DU :
VALID SINCE :

**1011+ F &
1011+ CF**

20.10.03

DocTech1011+F_CF_1003.indd

PIECES INTERIEURES ZOOM ZOOM INNER PARTS



Mesures en mm / Measurements are in mm.

REP	CODE	DESCRIPTION
1	DU40423601	Pince lentille / Lens clip.
2	VI04010053	Vis / Screw (M4 x 20).
3	OP20010002	Lentille avant / Front lens (ø200).
4	DJ30223206	Tube (L = 652).
5	DU40063800	Tige porte-bouton / Shank (M8 x 26).
6	BO06000009	Bouton / Knob.
7	1011P21004	Chariot lentille AV / Front lens sliding holder.
8	VI14050001	Clips / Clip.
9	DU40081803	Palier Téflon / Teflon bearing.
10	DU40264500	Bague / Roller.
11	VI03010008	Vis / Screw (M3 x 5).
12	DU40264901	Tige / Shank.
13	BO06000010	Bouton / Knob.
14	VI04010002	Vis / Screw (M4 x 5).
15	DU40231500	Pignon conique / Bevel gear wheel.
16	DU40264801	Tige / Shank.
17	DU40337700	Pignon / Bevel gear.
18	1011P21006	Chariot lentille AR / Rear lens sliding holder.
19	OP08551001	Verre dépoli / Soft glass (ø85).
20	PD10130033	Verre dépoli avec support / Soft glass with holder.
21	VI04020017	Ecrou / Nut.
22	BO04010005	Bouton / Knob.
23	DJ40211602	Tige / Rod.
24	DU30222139	Colonnette / Strut.
25	VI04020005	Ecrou / Nut.
26	VI06010019	Vis / Screw (TCHC M6 x 12).
27	VI06030001	Rondelle / Washer.
28	VI06030008	Rondelle / Washer.
29	VI06020001	Ecrou / Nut.
30	1011P20009	Secteur blocage / Tightening side, plate.
31	DU30222109	Colonnette / Strut.
32	DJ40274302	Bras / Arm.
33	VI05030001	Rondelle / Washer (ø5).
34	1011P21008	Obturateur complet manuel / Complete manual shutter.
35	OP11010004	Lentille arrière / Rear lens (ø110, R150).
36	DU40202301	Entretoise / Cross-bar (Zoom / Lanterne).
37	1011P20008	Fixation fourche / Yoke fixation plate.
38	PD10130034	OPTION Filtre correcteur avec support / Correction filter with holder 5500K → 3400K.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériaux sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.



PROJECTEUR POURSUITE HMI 1200 / 1200 HMI FOLLOW SPOT


NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
SPARE PARTS LIST.

A DATER DU :
VALID SINCE :


**1011+ F &
1011+ CF**
20.10.03

DocTech1011+F_CF_1003.indd


A - VERSION BOOMERANG / BOOMERANG VERSION. (STANDARD)



B - VERSION A TIRETTES / PUSH / PULL VERSION. (OPTION)



PORTE FILTRE / FILTER HOLDER. (Pour les 2 versions / For both versions).



REP	CODE	DESCRIPTION
	1011P31100	Changeur 6 couleurs complet / Complete 6 way colour changer unit.
1	1011P30102	Capot / Bonnet.
2	1011P30105	Mécanisme complet / Complete mechanism. (Sans porte-filtre / Without filter holder).
3	DJ30484210	Poignée / Handle (L = 150).
4	CF00300034	Butée / Shock absorber (Interior).
5	PD10110008	Butée / Shock absorber (Interior).
6	PD10110007	Butée plastique / Plastic shock absorber (Exterior).
	1011P30000	Changeur 6 couleurs complet / Complete 6 way colour changer unit.
1	1011P30002	Capot / Bonnet.
2	DJ30484210	Poignée / Handle (L = 150).
3	PD10110008	Butée / Shock absorber (Interior).
4	PD10110007	Butée plastique / Plastic shock absorber (Exterior).
5	DJ40211601	Tige / Rod (ø4, L = 177).
6	1011P30006	Tirette / Sliding handle.
7	PD14390004	Guide Téflon/Teflon guides (2 pièces/2 pieces).
8	1011P30005	Support rondelle gélatine / Filter disk support.
	PD10110009	Porte filtre complet (sans gélatine) / Complete filter frame (without filter).
1	DJ30032201	Rondelle / Disk (ø 210).
2	1011P30004	Support avec clips montés / Disk holder with mounted clips.

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériaux sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.



PROJECTEUR POURSUITE HMI 1200 / 1200 HMI FOLLOW SPOT

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
SPARE PARTS LIST.

A DATER DU :
VALID SINCE :

**1011+ F &
1011+ CF**

20.10.03

DocTech1011+F_CF_1003.indd

REP	CODE	DESCRIPTION
		LANTERNE / LAMP HOUSING
		DETAIL A AVANT / FRONT
1	VI03010028	Vis / Screw (M 3 x 6).
2	VI03030004	Rondelle / Washer (ø3).
3	DT40280800	Ressort / Spring.
4	DU40280700	Entretoise / Strut.
5	DJ40048400	Rondelle / Washer (ø85 x ø58).
6	VI03010028	Vis / Screw (M 3 x 6).
7	ME14220202	Ventilateur / Fan. A chaque mise en route; vérifier le bon fonctionnement du ventilateur / <i>Each time you switch on; make sure that the fan is working correctly.</i>
8	1011P10007	Support déflecteur / Deflector.
9	DJ40202500	Plaque / Plate.
10	DU30222021	Colonnette / Strut (M 4 x 125).
11	COU0003250	Embase secteur / Mains socket - 220/240V.
12	ME15100011	Amorceur / Cold restrike igniter.
13	PD10110012	Serre câble + écrou / Cable gland + nut PG16
14	ME10010201	Manchon silicone / Silicone protection.
15	CAU0040001	Cordon 4G 1,5mm ² (le m) / 4G 1,5mm ² cable (per m).
16	COU0004105	Fiche mâle P17 / P17 male plug.
		DETAIL B
1	DU30222137	Colonnette/ Strut (M/F M6 x 28).
2	DU40024100	Support douille / Socket holder.
3	DU30221950	Entretoise / Spacer (ø6,2 x 8 x 34).
4	DJ40048400	Rondelle / Washer (ø85).
5	DU40073800	Isolant / Insulating block.
6	1011P10009	Porte lentille complet avec lentille asphérique / Complete lens holder, with aspheric lens.
6	PD10110003	Porte lentille complet sans lentille asphérique / Complete lens holder, without aspheric lens.
7	OP06020001	Lentille asphérique / Aspheric lens (ø60).
8	DU40587100	Axe porte Miroir/Asphérique / Linking axle support.
9	1011P10011	Douille complète / Complete lamp socket.
10	DJ40029400	Contact.
11	DU40028201	Guide / Guidance strut.
12	V104010054	Vis / Screw (TC M4 x 8).
13	DJ40048700	Porte miroir / Reflector holder.
14	DU30221902	Entretoise / Strut (ø3,2 x 4,5).
15	DJ40504600	Plaque de support / Reflector support.
15	MI00000012	Miroir / Reflector (ø90 R55).
17	RLA1431001	Lampe / Lamp - OSRAM HMI 1200W GS.

Mesures en mm / Measurements are in mm.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériaux sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.



PROJECTEUR POURSUITE HMI 1200 / 1200 HMI FOLLOW SPOT

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
SPARE PARTS LIST.

A DATER DU :
VALID SINCE :

**1011+ F &
1011+ CF**
20.10.03

DocTech1011+F_CF_1003.indd

REP	CODE	DESCRIPTION
		CASSETTE IRIS / BLACK-OUT IRIS CASSETTE.
	FPAIRIS018	Cassette iris complète montée / <i>Complete black-out iris cassette.</i>
1	DU40659400	Volet protège-lame / <i>Protection shutter.</i>
2	PDIRIS0001	Iris à couronne dentée / <i>Iris (Ø55).</i>
3	DU40659000	Galet de guidage / <i>Guiding roller.</i>
4	DU40659100	Axe de galet de guidage / <i>Roller axle.</i>
5	VI02010005	Vis / Screw (M2 x 6).
<p>DETAIL "A"</p>		
PASSE GOBO GOBO CHANGER		
1	FPADIV0012	Passe gobo complet (sans disque support gobo) / <i>Complete gobo changer (no disk).</i> (Gobo Type B Ø86).
2	VI04010068	Vis / Screw (M 4 x 35).
3	DU40393302	Poignée / <i>Handle.</i>
4	DU40393301	Entretoise / <i>Shank.</i>
5	VI04030005	Rondelle / <i>Washer (ø4).</i>
6	VI04020001	Ecrou / <i>Nut.</i>
DISQUE SUPPORT GOBO GOBO HOLDER DISK		
1	FPADIV0013	Disque support gobo complet. <i>Complete gobo holder disk.</i>
2	DJ30192502	Rondelle / <i>Disk (ø88 x ø56).</i>
3	DJ30192503	Ressort / <i>Spring.</i>
4	PO00000018	Poignée grise / <i>Grey handle.</i>

Mesures en mm / Measurements are in mm.



ALIMENTATION / POWER SUPPLY UNIT

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /
SPARE PARTS LIST.


A DATER DU :
VALID SINCE :

**1011+ F &
1011+ CF**
20.10.03


DocTech1011+F_CF_1003.indd

Mesures en mm / Measurements are in mm.

VUE DE FACE / FRONT VIEW.



VUE DE L'INTERIEUR / INSIDE VIEW.



REP	CODE	DESCRIPTION
1	ME12020105	Témoin de présence secteur / <i>Mains, checklight.</i>
2	ME01016303	Disjoncteur bipolaire / <i>Automatic breaker (16A)</i> (Version 208V/230V/245V)
2	ME01025304	Disjoncteur bipolaire / <i>Automatic breaker (25A)</i> (Version 110V)
3	ME01010304	Disjoncteur bipolaire / <i>Automatic breaker (10A)</i> (Version 208V/230V/245V)
3	ME01001102	Disjoncteur unipolaire / <i>Automatic breaker (1A)</i> (Version 110V)
4	COU0004206	Embase femelle P17 / <i>Female P17 connector (16A).</i>
5	COU0003250	Embase secteur / <i>Power socket - CEE - 10A.</i>
6	PD60000001	Serre câble + écrou / <i>Cable gland + nut (PG11).</i>
7	700A010001	Cordon secteur 3G 1,5mm², 3m + fiche / <i>3G x 1,5mm² , 3m mains cable + plug. (10/16A + T) (Version 208V/230V/245V).</i>
7	1200A01004	Cordon secteur 12/3 sans prise / <i>12/3 Mains cable without plug.</i> (Version 110V.)
8	ME04300030	Inverseur / <i>Switch (Version 208V/230V/245V).</i>
9	DJ40618200	Plaque de verrouillage / <i>Locking plate.</i>
10	VI04010005	Vis / <i>Screw (M4 x 6).</i>
11	DJ20516501	Identification de l'alimentation / <i>Rating plate.</i>
12	CE01100K01	Résistance / <i>Resistor.</i>
13	ME05021034	Self 1200W. à 3 voltages d'entrée / <i>3 Voltage / Frequency choke :- 230/245V. - 50Hz & 208V. - 60Hz.</i>
14	CE0380U001	Condensateur / <i>Capacitor.</i>
15	ME05011023	Version 110V. 110V. version P.S.U. Autotransformateur 110V 60Hz - 208V 60Hz. 110V 60Hz - 208V 60Hz. <i>Autotransformator.</i>

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.