



Single Gas Arm Desktop Display Mount – Black

User Manual

Benutzerhandbuch

Manuel Utilisateur

Manuale

Manual del Usuario

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

No. **40707**

lindy.com

Introduction

Thank you for purchasing the **Single Gas Arm Desktop Display Mount**. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY **2-year** warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

Package Contents

- 1 x Mounting Base
- 1 x C Clamp
- 1 x C Clamp Plate
- 2 x Mounting Bolts
- 1 x 5mm Allen Key
- 1 x 2.5mm Allen Key
- 1 x Mounting Support Plate
- 1 x Arm Assembly
- 4 x M4 x 12mm Bolts
- 4 x M5 x 12mm Bolts
- 4 x Washer
- 1 x Lindy Manual

Features

- Offers freedom of movement of a single display monitor, creating an optimum viewing experience
- Integrated cable management helping to create a clean and tidy workstation
- Easy installation by tightening the supplied C Clamp to any desk
- VESA Compliant of both 75x75 and 100x100mm

Specification

- Minimum Supported Display Size: 17 Inch
- Maximum Supported Display Size: 27 Inch
- Maximum Supported Weight: 10kg (22lb)
- Minimum Desk Thickness: 10mm
- Maximum Desk Thickness: 50mm
- VESA Compliance: 75x75 / 100x100mm
- Tilt Adjustment: +180°
- Pivot Adjustment: +90°
- Rotation: +180°
- Cable Management: Built In

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!


- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.
- This product contains a high pressure gas spring, fire and percussion prohibited. Also it is strictly prohibited to dismantle without professionals. Please return to the manufacturer or hand over to professional agencies if the product is abandoned.
- The desk must be capable of supporting three times the weight of the total load (the mount, the monitor and all accessories weight). Don't use the product on particle board.

Weight Restrictions

If your monitor weighs more, this mount is NOT compatible.

**WARNING**

DO NOT exceed the maximum weight indicated. This mounting system is intended for use only within the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in failure of the mount and its accessories, causing possible damage and or injury.

Check the VESA Pattern of Your Monitor before You Begin the Installation

75 mm $\approx$ 3 in.

100 mm $\approx$ 4 in.

Minimum VESA pattern:
75mm/3 in.(W)x75mm/3 in.(H)

If your monitor VESA is greater than 100x100 mm/4x4 in. or less than VESA 75x75mm/3x3in., this mount is NOT compatible.

**TENSION ADJUSTMENT SHOULD BE DONE ONLY
AFTER MOUNT INSTALLATION**



Do not adjust tension without monitor.

1. Ensure monitor has been attached to the mount.
2. Read your monitor box or manual to find out monitor net weight.
3. Ensure the net weight of monitor (including accessories) is between 3.3–14.3 lbs (1.5–6.5 kg).



Clockwise to reduce
tension(carry less weight)


Counter-clockwise to increase
tension(carry more weight)

Warning!



Installation

Tools Needed (Not Included)



Phillips Screwdriver



Drill

Wood Drill
10–12mm (25/64 in.–15/32 in.)


Supplied Parts and Hardware

⚠ Warning: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.


Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. Do not use damaged or defective parts.

- Please note: Not all hardware included in this package will be used.

Supplied Parts and Hardware for Step 1

Base
B (x1)C-Clamp
C (x1)C-Clamp Plate
D (x1)Bolt
E (x2)13/64 in.(5mm)
Large Allen Key
G (x1)Support Plate
I (x1)

Supplied Parts and Hardware for Step 2

Arm Assembly
A (x1)3/32 in.(2.5mm)
Small Allen Key
F (x1)

Supplied Hardware for Step 3



Bolt
M4x12mm
M-A (x4)Bolt
M5x12mm
M-B (x4)D5 Washer
M-C (x4)13/64 in.(5mm)
Large Allen Key
G (x1)

Supplied Hardware for Step 4 and 5




13/64 in.(5mm)
Large Allen Key
G (x1)


1. Install the Base

A. For Clamp Mounting




OR








B. For Grommet Mounting





Warning:  Ensure bolts are secured firmly.

If there is no grommet hole on your desk, position the base [B] on the mounting surface and mark the hole. Drill a hole using the drill bit in a diameter of 0.39 in.(10mm) – 0.47 in.(12mm) at the marked position through the mounting surface.




2. Install the Arm Assembly to Base

Warning: Slowly unfold the arm to avoid any injuries.




3. Attach Monitor to the Arm






Secure 2 pcs bolts into the top VESA holes on the back of the monitor manually.

3 in. (75mm)x3 in. (75mm)
4 in.(100mm)x4 in.(100mm)

0.12-in.(3-mm) spacing left



Please keep about 0.12 in.(3 mm) spacing left for the two bolts.







4. Adjust Gas Spring Tension




Be sure to keep the arm in horizontal position during adjustment. Or else, it would be difficult to adjust the mount or damage the mount.


1. If the monitor can stay at the desired height by itself, no adjustment needed.
2. If the monitor rises up, press the arm to keep it in horizontal position and then use the Large Allen Key (G) to turn the bolt clockwise(“-” direction) to reduce tension of the arm only until the monitor can stay at the desired height by itself.
3. If the monitor falls down, lift the arm to keep it in horizontal position and then use the Large Allen Key (G) to turn the bolt counter-clockwise(“+” direction) to increase tension of the arm only until the monitor can stay at the desired height by itself.




5. Tilt Adjustment



6. Rotation Adjustment



7. Route Cables along the Arm



Troubleshooting**Gas Arm not staying in position**

- The gas spring may have lost its pressure over time, adjust the screw on top to ensure that it is correctly tightened, ensuring not to over tighten the screw.

Gas Arm does not move smoothly

- The pivot or join may have become dirty over time with dust, ensure that the mechanism is clean and well lubricated with a silicone base lubricant

Gas Arm is Too Loose or Too Tight

- The adjustment screw will need to be adjusted to find the correct tension of the gas spring. If the Monitor is dropping tighten the adjustment screwing clockwise. If the Gas arm is difficult to move, loosen the screw by turning anti clockwise.

Mounting base moves during operation

- Ensure that it is fully tightened to the base with the supplied Clamps and Mounting plates

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Dieser **Einzelne Gasarm-Displayhalterung** unterliegt einer **2-Jahres** LINDY Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Lieferumfang

- 1 x Befestigungssockel
- 1 x C-Klammer
- 1 x C-Klammerplatte
- 2 x Montageschrauben
- 1 x 5mm Inbusschlüssel
- 1 x 2.5 mm Inbusschlüssel
- 1 x Stützplatte für die Montage
- 1 x Arm-Baugruppe
- 4 x M4 x 12-mm-Schrauben
- 4 x M5 x 12-mm-Schrauben
- 4 x Unterlegscheibe
- 1 x Lindy-Handbuch

Eigenschaften

- Bietet die Bewegungsfreiheit eines einzelnen Bildschirms und sorgt so für ein optimales Seherlebnis
- Integriertes Kabelmanagement für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz
- Einfache Installation durch Festziehen der mitgelieferten C-Klemme an jedem Schreibtisch
- VESA-konform mit 75x75 und 100x100 mm

Spezifikationen

- Mindestens unterstützte Bildschirmgröße: 17 Zoll
- Maximal unterstützte Bildschirmgröße: 27 Zoll
- Maximal unterstütztes Gewicht: 10kg (22lb)
- Minimale Tischdicke: 10mm
- Maximale Tischdicke: 50 mm
- VESA-Konformität: 75x75 / 100x100mm
- Neigungsverstellung: +180°
- Pivot-Einstellung: +90°
- Drehen: +180°
- Kabelmanagement: Eingebaut

Installation

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

VORSICHT: Vermeiden Sie mögliche Personen- und Sachschäden!


- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck, der nicht ausdrücklich in dieser Anleitung beschrieben ist. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität. Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, falschen Zusammenbau oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Dieses Produkt enthält eine Hochdruck-Gasfeder, Feuer und Perkussion verboten. Außerdem ist es strengstens verboten, es ohne Fachleute zu zerlegen. Bitte senden Sie das Produkt an den Hersteller zurück oder übergeben Sie es an professionelle Stellen, wenn das Produkt aufgegeben wird.
- Der Schreibtisch muss in der Lage sein, das dreifache Gewicht der Gesamtlast zu tragen (Gewicht der Halterung, des Monitors und des gesamten Zubehörs). Verwenden Sie das Produkt nicht auf Spanplatten

Gewichtsbeschränkungen

Wenn Ihr Monitor mehr wiegt, ist diese Halterung NICHT kompatibel.

**WARNUNG**

Überschreiten Sie NICHT das angegebene Maximalgewicht. Dieses Befestigungssystem ist nur für die Verwendung innerhalb der angegebenen Höchstgewichte vorgesehen. Die Verwendung von Produkten, die schwerer als das angegebene Maximalgewicht sind, kann zu einem Versagen der Halterung und des Zubehörs führen und mögliche Schäden oder Verletzungen verursachen.

Überprüfen Sie das VESA-Muster Ihres Monitors, bevor Sie mit der Installation beginnen

75 mm $\approx$ 3 in.
100 mm $\approx$ 4 in.

Minimum VESA pattern:
75mm/3 in.(W)x75mm/3 in.(H)

Wenn das VESA-Muster Ihres Monitors größer als 100x100mm / 4x4 in. oder kleiner als VESA 75x75mm/3x3in. ist, ist diese Halterung NICHT kompatibel.

DIE EINSTELLUNG DER SPANNUNG SOLLTE ERST NACH DER INSTALLATION DER HALTERUNG ERFOLGEN.



Stellen Sie die Spannung nicht ohne Monitor ein.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Monitor an der Halterung befestigt ist.
2. Lesen Sie den Karton oder das Handbuch Ihres Monitors, um das Nettogewicht des Monitors herauszufinden.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Nettogewicht des Monitors (einschließlich Zubehör) zwischen 3,3 und 14,3 lbs (1,5 und 6,5 kg) liegt.



Im Uhrzeigersinn, um die
Spannung zu verringern.
(Weniger Gewicht transportieren)


Gegen den Uhrzeigersinn, um die
Spannung zu erhöhen
(mehr Gewicht tragen)

WARNUNG



Installation

Benötigte Werkzeuge (nicht enthalten)



Kreuzschlitzschraubendreher



Bohrer

Holzbohrer
10-12mm (25/64 in.-15/32 in.)

Mitgelieferte Teile und hardware


Achtung! Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.


Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile.

Bitte beachten Sie: Nicht alle in diesem Paket enthaltenen Teile werden verwendet.

Mitgelieferte Teile und hardware Schritt 1

Basis (B)
x 1C-Klemme
(C) x 1C-Klemme
Platte (D) x 1Schraube
(E) x 213/64 Zoll (5 mm)
großer
Inbusschlüssel (G) x 1Stützplatte
(I) x 1

Mitgelieferte Teile und hardware Schritt 2



Arm-Baugruppe (A) x 1



3/32 in. (2.5mm) Kleiner
Inbusschlüssel (F) x 1

Mitgelieferte Teile und hardware Schritt 3


Schraube
M4x12mm (M-A) x 4Schraube
M5x12mm (M-A) x 4D5 Unterlegscheibe
(M-C) x 413/64 Zoll (5 mm) großer
Inbusschlüssel (G) x 1


Mitgelieferte Teile und hardware Schritt 4 & 5

13/64 Zoll (5 mm) großer
Inbusschlüssel (G) x 1


1. Montieren Sie die Basis**A. Für die Klemmbefestigung**

OR








B. Für Tüllenmontage



Achtung!



Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest sitzen.

Wenn Ihr Schreibtisch kein Loch für die Tülle hat, positionieren Sie den Sockel (B) auf der Montagefläche und markieren Sie das Loch. Bohren Sie mit dem Bohrer ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm (0,39 Zoll) - 12 mm (0,47 Zoll) an der markierten Stelle in die Montagefläche.




2. Montieren Sie die Armeinheit am Sockel

Achtung! Klappen Sie den Arm langsam aus, um Verletzungen zu vermeiden.




3. Befestigen Sie den Monitor am Arm




Befestigen Sie 2 x Schrauben in den oberen VESA-Löchern auf der Rückseite des Monitors von Hand.

3 in. (75mm)x3 in. (75mm)
4 in.(100mm)x4 in.(100mm)



0.12-in.(3-mm) Abstand links



Bitte lassen Sie ca. 3mm (0.12in.) Abstand für die beiden Schrauben übrig.



SCHWER! bei diesem schritt benötigen sie eventuell hilfe






4. Gasfederspannung einstellen




Achten Sie darauf, dass der Arm während der Einstellung in der horizontalen Position bleibt. Andernfalls ist es schwierig, die Halterung einzustellen oder sie zu beschädigen.


1. Wenn der Monitor von selbst in der gewünschten Höhe bleiben kann, ist keine Einstellung erforderlich.
2. Wenn sich der Monitor hebt, drücken Sie den Arm, um ihn in der horizontalen Position zu halten, und verwenden Sie dann den großen Inbusschlüssel (G), um die Schraube im Uhrzeigersinn zu drehen ("–" Richtung), um die Spannung des Arms nur so weit zu verringern, bis der Monitor von selbst in der gewünschten Höhe bleiben kann.
3. Wenn der Monitor herunterfällt, heben Sie den Arm an, um ihn in horizontaler Position zu halten, und verwenden Sie dann den großen Inbusschlüssel (G), um die Schraube gegen den Uhrzeigersinn ("+" Richtung) zu drehen, um die Spannung des Arms nur so weit zu erhöhen, bis der Monitor von selbst in der gewünschten Höhe stehen bleiben kann.




5. Einstellung der Neigung



6. Einstellung der Drehung



7. Kabel entlang des Arms verlegen

Fehlersuche

Der Gasarm bleibt nicht in seiner Position

- Die Gasfeder kann im Laufe der Zeit ihren Druck verloren haben. Stellen Sie die Schraube oben ein, um sicherzustellen, dass sie richtig angezogen ist, und achten Sie darauf, die Schraube nicht zu fest anzuziehen.

Der Gasarm lässt sich nicht leichtgängig bewegen

- Stellen Sie sicher, dass der Mechanismus sauber ist und mit einem Schmiermittel auf Silikonbasis gut geschmiert wird.

Der Gasarm ist zu locker oder zu fest angezogen

- Die Einstellschraube muss justiert werden, um die richtige Spannung der Gasfeder zu finden. Wenn der Monitor nach unten fällt, ziehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn an. Wenn sich der Gasarm nur schwer bewegen lässt, lösen Sie die Schraube durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

Der Montagesockel bewegt sich während des Betriebs

- Vergewissern Sie sich, dass der Monitor mit den mitgelieferten Klemmen und Montageplatten vollständig am Sockel befestigt ist.

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Ce **Support d'affichage à bras de gaz unique** est soumis à une durée de garantie LINDY de **2** année(s) et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

Contenu

- 1 x Base de montage
- 1 x pince en C
- 1 x plaque de serrage en C
- 2 x boulons de montage
- 1 x clé Allen de 5 mm
- 1 x clé Allen de 2,5 mm
- 1 x plaque de support de montage
- 1 x Assemblage de bras
- 4 x boulons M4 x 12 mm
- 4 x boulons M5 x 12 mm
- 4 x rondelles
- 1 x Manuel Lindy

Caractéristiques

- Offre la liberté de mouvement d'un moniteur à écran unique, créant ainsi une expérience visuelle optimale
- Gestion intégrée des câbles permettant de créer un poste de travail propre et ordonné
- Installation facile en serrant la pince en C fournie sur n'importe quel bureau
- Conforme aux normes VESA 75x75 et 100x100mm

Spécification

- Taille minimale de l'écran pris en charge : 17 pouces
- Taille maximale de l'écran : 27 pouces
- Poids maximum supporté : 10kg (22lb)
- Épaisseur minimale du bureau : 10 mm
- Épaisseur maximale du bureau : 50 mm
- Conformité VESA : 75x75 / 100x100mm
- Réglage de l'inclinaison : +180°
- Réglage du pivot : +90°
- Rotation : +180°
- Gestion des câbles : Intégré

Installation

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION : Évitez les risques de blessures et de dommages matériels !

- N'utilisez pas ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées dans ce manuel. Ne pas dépasser la capacité de charge. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée.
- Ce produit contient un ressort à gaz à haute pression, le feu et la percussion sont interdits. Il est également strictement interdit de le démonter sans l'aide de professionnels. Veuillez renvoyer le produit au fabricant ou le confier à des organismes professionnels si le produit est abandonné.
- Le bureau doit pouvoir supporter trois fois le poids de la charge totale (poids du support, de l'écran et de tous les accessoires). N'utilisez pas le produit sur des panneaux de particules.

Restrictions de poids




Si votre moniteur pèse plus lourd, ce support n'est PAS compatible.



WARNING

Ne dépassez pas le poids maximum indiqué. Ce système de montage est conçu pour être utilisé uniquement dans les limites de poids maximales indiquées. L'utilisation de produits plus lourds que les poids maximums indiqués peut entraîner une défaillance de la fixation et de ses accessoires, avec des risques de dommages et de blessures.

Vérifiez le modèle VESA de votre moniteur avant de commencer l'installation



75 mm $\approx$ 3 in.

100 mm $\approx$ 4 in.

Minimum VESA pattern:
75mm/3 in.(W)x75mm/3 in.(H)

Si le modèle VESA de votre moniteur est supérieur à 100x100mm / 4x4 in. ou inférieur à VESA 75x75mm/3x3in. ce support n'est PAS compatible.

**LE RÉGLAGE DE LA TENSION NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ QU'APRÈS
L'INSTALLATION DU SUPPORT**




Ne réglez pas la tension sans le moniteur.

1. Assurez-vous que le moniteur a été fixé au support
2. Lisez la boîte ou le manuel de votre moniteur pour connaître son poids net.
3. Assurez-vous que le poids net du moniteur (accessoires compris) est compris entre 1,5 et 6,5 kg (3,3 - 14,3 lbs).




Dans le sens des aiguilles d'une
montre pour réduire la tension.
(Transporter moins de poids)

Dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour augmenter la tension
(porter plus de poids)



Installation

Outils nécessaires (non inclus)



Tournevis cruciforme



Perceuse


Perceuse à bois
10-12mm (25/64 in.-15/32 in.)

Pièces et matériel fournis


⚠ Avertissement : Ce produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.
Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses et intactes. N'utilisez pas de pièces endommagées ou défectueuses.

- Remarque : toutes les pièces de quincaillerie incluses dans ce paquet ne seront pas utilisées.

Pièces et matériel fournis Étape 1

Base B
(x1)Prince en
C (x1)Prince en C
Plaque D (x1)Boulon E
(x2)13/64 in.(5mm) Clé
Allen large de G (x1)Plaque de
support I (x1)

Pièces et matériel fournis Étape 2



Assemblage du bras A (x1)

3/32 In.(2.5mm)
Petite clé Allen F (x1)

Pièces et matériel fournis Étape 3

Boulon
M4x12mm
M-A (x4)Boulon
M5x12mm
M-B (x4)D5 Rondelle
M-C (x4)13/64 in.(5mm) Clé
Allen large de G (x1)


Pièces et matériel fournis Étape 4&5

13/64 in.(5mm) Clé
Allen large de G (x1)

1. Installer la base



A. Pour le montage de la pince

G. Grande clé Allen




Warning:

S'assurer que les boulons
sont solidement fixés.




G. Grande clé Allen


OR



G. Grande clé Allen






B. Pour un montage avec passe-partout





Warning:
Ensure bolts are
secured firmly.

S'il n'y a pas de trou pour passe-partout sur votre bureau, positionnez la base (B) sur la surface de montage et marquez le trou. Percez un trou à l'aide d'une mèche d'un diamètre de 0,39 in (10 mm) - 0,47 in (12 mm) à l'endroit marqué à travers la surface de montage.




2. Installer le bras sur la base

Avertissement : Déployez lentement le bras pour éviter toute blessure.




3. Fixer le moniteur au bras




Fixer manuellement 2 x boulons dans les trous VESA supérieurs à l'arrière du moniteur.

3 in. (75mm)x3 in. (75mm)
4 in.(100mm)x4 in.(100mm)



0.12-in.(3-mm) spacing left



veuillez laisser un espace d'environ 3 mm pour les deux boulons.



lourd ! vous pouvez avoir besoin d'aide pour cette étape







4. Régler la tension du ressort à gaz




veillez à maintenir le bras en position horizontale pendant le réglage. Sinon, il sera difficile d'ajuster le support ou celui-ci sera endommagé.


1. si le moniteur peut rester à la hauteur souhaitée de lui-même, aucun réglage n'est nécessaire.
2. si le moniteur se soulève, appuyez sur le bras pour le maintenir en position horizontale, puis utilisez la grande clé Allen (G) pour tourner le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre (sens « - ») afin de réduire les tensions du bras uniquement jusqu'à ce que le moniteur puisse rester à la hauteur souhaitée par lui-même.
3. Si le moniteur tombe, soulevez le bras pour le maintenir en position horizontale, puis utilisez la grande clé Allen (G) pour tourner le boulon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (direction « + ») afin d'augmenter la tension du bras uniquement jusqu'à ce que le moniteur puisse rester à la hauteur souhaitée par lui-même.




5. Réglage de l'inclinaison



6. Réglage de la rotation



7. acheminer les câbles le long du bras

Dépannage

Le bras de gaz ne reste pas en position

- Le ressort à gaz peut avoir perdu sa pression au fil du temps. Ajustez la vis en haut pour vous assurer qu'elle est bien serrée et veillez à ne pas trop serrer la vis.

Le bras de gaz ne se déplace pas facilement

- Assurez-vous que le mécanisme est propre et bien lubrifié avec un lubrifiant à base de silicone.

Le bras de gaz est trop lâche ou trop serré.

- La vis de réglage doit être ajustée pour trouver la bonne tension du ressort à gaz. Si le moniteur tombe vers le bas, serrez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le bras de gaz est difficile à déplacer, desserrez la vis en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le socle de montage se déplace pendant l'utilisation

- Assurez-vous que le moniteur est entièrement fixé au socle à l'aide des pinces et des plaques de montage fournies.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato **il supporto per display da tavolo con braccio singolo a gas**. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da **2** anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

Contenuto della confezione

- 1 x Base di montaggio
- 1 x morsetto a C
- 1 x piastra di fissaggio a C
- 2 x bulloni di montaggio
- 1 x chiave a brugola da 5 mm
- 1 x chiave a brugola da 2,5 mm
- 1 x piastra di supporto per il montaggio
- 1 x braccio di montaggio
- 4 x bulloni M4 x 12 mm
- 4 x bulloni M5 x 12 mm
- 4 x rondelle
- 1x manuale Lindy

Caratteristiche

- Offre la libertà di movimento di un monitor a schermo singolo, creando un'esperienza visiva ottimale
- Gestione dei cavi integrata che contribuisce a creare una postazione di lavoro pulita e ordinata
- Facile installazione stringendo il morsetto a C in dotazione a qualsiasi scrivania
- Compatibile VESA 75x75 e 100x100 mm

Specifiche

- Dimensioni minime del display supportate: 17 pollici
- Dimensione massima del display supportata: 27 pollici
- Peso massimo supportato: 10 kg (22 libbre)
- Spessore minimo della scrivania: 10 mm
- Spessore massimo della scrivania: 50 mm
- Conformità VESA: 75x75 / 100x100 mm
- Regolazione dell'inclinazione: +180°
- Regolazione della rotazione: +90°
- Rotazione: +180°
- Gestione dei cavi: Integrato

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

ATTENZIONE: evitare potenziali lesioni personali e danni alle cose!


- Non utilizzare il prodotto per scopi non esplicitamente specificati nel presente manuale. Non superare la capacità di peso. Non siamo responsabili per danni o lesioni causati da montaggio improprio, assemblaggio non corretto o uso non appropriato.
- Questo prodotto contiene una molla a gas ad alta pressione, il fuoco e la percussione sono vietati. È inoltre severamente vietato smontare il prodotto senza l'aiuto di professionisti. In caso di abbandono del prodotto, si prega di restituirlo al produttore o di consegnarlo ad agenzie professionali.
- La scrivania deve essere in grado di sostenere tre volte il peso del carico totale (il supporto, il monitor e tutti gli accessori). Non utilizzare il prodotto su pannelli di particelle.

Limitazioni di peso

Se il monitor pesa di più, questo supporto NON è compatibile.

**ATTENZIONE**

NON superare il peso massimo indicato. Questo sistema di montaggio è destinato all'uso solo entro i pesi massimi indicati. L'uso con prodotti di peso superiore a quello indicato può causare il malfunzionamento del supporto e dei suoi accessori, con conseguenti possibili danni o lesioni.

Prima di iniziare l'installazione, verificare lo schema VESA del monitor

75 mm $\approx$ 3 in.
100 mm $\approx$ 4 in.

Minimum VESA pattern:
75mm/3 in.(W)x75mm/3 in.(H)

Se il VESA del monitor è superiore a 100x100 mm o inferiore a VESA 75x75 mm questo supporto NON è compatibile.

LA REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DOPO
L'INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO



Non regolare la tensione senza il monitor.

1. Assicurarsi che il monitor sia stato fissato al supporto.
2. Leggere la scatola del monitor o il manuale per conoscere il peso netto del monitor.
3. Assicurarsi che il peso netto del monitor (compresi gli accessori) sia compreso tra 3,3 e 14,3 libbre (1,5-6,5 kg).



In senso orario per ridurre la tensione.
(Trasporta meno peso)


In senso antiorario per aumentare la
tensione
(trasportare più peso)

ATTENZIONE!



Installation

Strumenti necessari (non inclusi)



Cacciavite a croce



Trapano



Trapano per legno
10-12mm (25/64 in. – 15/32 in.)

Parti e ferramenta in dotazione



Attenzione: Questo prodotto contiene piccoli elementi che possono costituire un rischio di soffocamento se ingeriti.


Prima di iniziare il montaggio, verificare che tutte le parti siano incluse e non danneggiate. Non utilizzare parti danneggiate o difettose.

- Nota bene: non tutta la ferramenta inclusa in questa confezione sarà utilizzata.

Parti e ferramenta in dotazione Fase 1



Base B (x1)



Morsetto a C
– C (x1)



Morsetto a C
Piastra – D(x1)



Bullone –
E (x2)




Chiave a brugola
grande da 13/64" (5
mm) G (x1)



Piastra di
support I (x1)

Parti e ferramenta in dotazione Fase 2



Gruppo braccio (A) x 1



3/32 in. (2.5mm)
Chiave a brugola
piccolo F (x1)

Parti e ferramenta in dotazione Fase 3



Bullone M4x12mm
M-A (x4)



Bullone M5x12mm
M-B (x4)



D5 Rondella
M-C (x4)



Chiave a brugola
grande da 13/64" (5
mm) G (x1)



Parti e ferramenta in dotazione Fase 4&5




Chiave a brugola
grande da 13/64" (5
mm) G (x1)


1. Installare la base

A. Per il montaggio del morsetto




OR








B. Per il montaggio con gommino





Warning:  Ensure bolts are secured firmly.

Se sulla scrivania non è presente un foro per il gommino, posizionare la base (B) sulla superficie di montaggio e segnare il foro. Praticare un foro con una punta di diametro compreso tra 10 e 12 mm nella posizione contrassegnata attraverso la superficie di montaggio.




2. Installare il gruppo del braccio sulla base

Attenzione: Aprire lentamente il braccio per evitare lesioni.




3. Fissare il monitor al braccio






Fissare manualmente 2 bulloni nei fori VESA superiori sul retro del monitor.

3 in. (75mm)x3 in. (75mm)
4 in.(100mm)x4 in.(100mm)

0.12-in.(3-mm) spacing left



mantenere una distanza di circa 3 mm per i due bulloni.







4. Regolare la tensione della molla a gas




assicurarsi di mantenere il braccio in posizione orizzontale durante la regolazione. In caso contrario, sarebbe difficile regolare il supporto o lo si potrebbe danneggiare.


1. Se il monitor può rimanere da solo all'altezza desiderata, non è necessaria alcuna regolazione.
2. se il monitor si alza, premere il braccio per mantenerlo in posizione orizzontale e quindi utilizzare la chiave a brugola grande (G) per ruotare il bullone in senso orario (direzione "-") per ridurre le tensioni del braccio solo fino a quando il monitor può rimanere da solo all'altezza desiderata.
3. Se il monitor cade, sollevare il braccio per mantenerlo in posizione orizzontale e quindi utilizzare la chiave a brugola grande (G) per ruotare il bullone in senso antiorario (direzione "+") per aumentare la tensione del braccio solo fino a quando il monitor può rimanere da solo all'altezza desiderata.




5. Regolazione dell'inclinazione



6. Regolazione della rotazione



7. far passare i cavi lungo il braccio

Risoluzione dei problemi

Il braccio del gas non rimane in posizione

- La molla a gas potrebbe aver perso pressione nel tempo. Regolare la vite in alto per assicurarsi che sia ben salda e fare attenzione a non serrarla troppo.

Il braccio del gas non si muove facilmente

- Assicurarsi che il meccanismo sia pulito e ben lubrificato con un lubrificante a base di silicone.

Il braccio del gas è troppo allentato o troppo stretto.

- La vite di regolazione deve essere regolata per trovare la giusta tensione della molla a gas. Se il monitor cade, stringere la vite di regolazione in senso orario. Se il braccio a gas è difficile da spostare, allentare la vite ruotandola in senso antiorario.

La base di montaggio si muove durante l'uso

- Assicurarsi che il monitor sia completamente fissato al supporto utilizzando i morsetti e le piastre di montaggio in dotazione.

Introducción

Gracias por la compra de nuestro producto **Expositor de sobremesa de un brazo a gas**. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento confiable y sin problemas. Se beneficia tanto de una garantía LINDY **3** años como de nuestro soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar su uso correcto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Contenido del paquete

- 1 x Base de montaje
- 1 x Abrazadera en C
- 1 x placa de sujeción en C
- 2 x tornillos de montaje
- 1 x llave Allen de 5 mm
- 1 x llave Allen de 2,5 mm
- 1 x placa de soporte de montaje
- 1 x brazo de montaje
- 4 x tornillos M4 x 12 mm
- 4 x tornillos M5 x 12 mm
- 4 x arandelas
- 1 x manual Lindy

Características

- Ofrece la libertad de movimiento de un monitor de pantalla única, creando una experiencia visual óptima
- La gestión de cables integrada ayuda a crear una estación de trabajo limpia y ordenada
- Fácil instalación sujetando la abrazadera en C suministrada a cualquier escritorio
- Compatible con VESA 75x75 y 100x100 mm

Especificaciones

- Tamaño mínimo de pantalla compatible: 17 pulgadas
- Tamaño máximo de pantalla admitido: 27 pulgadas
- Peso máximo admitido: 10 kg (22 lbs)
- Grosor mínimo de la mesa: 10 mm
- Grosor máximo de la mesa: 50 mm
- Conformidad VESA: 75x75 / 100x100 mm
- Ajuste de inclinación: +180°.
- Ajuste de rotación: +90
- Rotación: +180
- Gestión de cables: integrado

Instalación

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles daños personales y materiales!

- No utilice este producto para ningún fin que no esté explícitamente especificado en este manual. No exceda la capacidad de peso. No nos hacemos responsables de los daños o lesiones causados por un montaje inadecuado, un ensamblaje incorrecto o un uso inapropiado.
- Este producto contiene un resorte de gas de alta presión, prohibido el fuego y la percusión. También está estrictamente prohibido desmontarlo sin profesionales. En caso de abandono del producto, devuélvalo al fabricante o entréguelo a agencias profesionales.
- El escritorio debe ser capaz de soportar tres veces el peso de la carga total (el soporte, el monitor y todos los accesorios de peso). No utilice el producto sobre tableros de partículas.: ¡Evite posibles daños personales y materiales!

Restricciones de peso




Si su monitor pesa más, este soporte NO es compatible.

**ADVERTENCIA**

NO exceda el peso máximo indicado. Este sistema de montaje está diseñado para utilizarse únicamente con los pesos máximos indicados. El uso con productos que pesen más que los pesos máximos indicados puede provocar fallos en el soporte y sus accesorios, causando posibles daños y/o lesiones.

Compruebe el patrón VESA de su monitor antes de comenzar la instalación



75 mm $\approx$ 3 in.

100 mm $\approx$ 4 in.

Minimum VESA pattern:
75mm/3 in.(W)x75mm/3 in.(H)


Si el patrón VESA de su monitor es superior a 100x100mm / 4x4 pulg. o inferior a VESA 75x75mm/3x3 pulg. este soporte NO es compatible.

**EL AJUSTE DE LA TENSIÓN SÓLO DEBE REALIZARSE DESPUÉS DE LA
INSTALACIÓN DEL SOPORTE**



No ajuste la tensión sin el monitor.

1. Asegúrese de que el monitor se ha fijado al soporte
2. Lea la caja o el manual del monitor para averiguar el peso neto del monitor.
3. Asegúrese de que el peso neto del monitor (incluidos los accesorios) esté comprendido entre 1,5 - 6,5 kg (3,3 - 14,3 lb).



En el sentido de las agujas del reloj
para reducir la tensión.
(Lleva menos peso)


En sentido contrario a las agujas del reloj
para aumentar la tensión
(llevar más peso)

ADVERTENCIA!



Installation

Herramientas necesarias (no incluidas)



Destornillador Phillips



Taladro



Taladro para madera 10-12mm (25/65 in. – 15/32 in.)

Piezas y herrajes suministrados




Advertencia: Este producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia en caso de ingestión.


Antes de comenzar el montaje, verifique que todas las piezas estén incluidas y sin daños. No utilice piezas dañadas o defectuosas.

- Tenga en cuenta que no se utilizarán todos los herrajes incluidos en este paquete.

Piezas y herrajes suministrados Paso 1

Base B
(x1)Abrazadera
en C – C (x1)Abrazadera en C
placa D (x1)Perno E
(x2)13/64 in. Llave
Allen grande G
(x1)(5mm)Placa de
soporte I (x1)

Piezas y herrajes suministrados Paso 2


Conjunto del brazo A
(x1)3/32 in.(2.5mm) Llave Allen
pequeña F (x12)

Piezas y herrajes suministrados Paso 3



Placa
M4x12mm
M-A (x4)Placa
M5x12mm
M-B (x4)D5 Arandela M-C
(x4)13/64 in. Llave Allen
grande G (x1)(5mm)

Piezas y herrajes suministrados Paso 4&5


13/64 in. Llave Allen
grande G (x1)(5mm)


1. Instale la base**A. Para montaje con abrazadera**

Advertencia!
Asegúrese de que los
tornillos están bien sujetos.




OR







B. Para montaje con ojal





Advertencia: Despliegue lentamente el brazo para evitar lesiones.


Si su escritorio no dispone de orificio para pasacables, coloque la base (B) sobre la superficie de montaje y marque el orificio. Taladre un agujero con la broca en un diámetro de 0,39 pulgadas (10 mm) - 0,47 pulgadas (12 mm) en la posición marcada a través de la superficie de montaje.



2. Instale el conjunto del brazo en la base

Advertencia: Despliegue lentamente el brazo para evitar lesiones.




3. Fije el monitor al brazo



Fije manualmente 2 pernos en los orificios VESA superiores de la parte posterior del monitor.

3 in. (75mm)x3 in. (75mm)
4 in.(100mm)x4 in.(100mm)

0.12-in.(3-mm) spacing left







deje un espacio de 3 mm para los dos tornillos.






4. Ajuste la tensión del resorte de gas

asegúrese de mantener el brazo en posición horizontal durante el ajuste. De lo contrario, resultaría difícil ajustar el soporte o éste podría dañarse.

1. si el monitor puede mantenerse a la altura deseada por sí mismo, no es necesario realizar ningún ajuste.
2. si el monitor se levanta, presione el brazo para mantenerlo en posición horizontal y, a continuación, utilice la llave Allen grande (G) para girar el perno en el sentido de las agujas del reloj (dirección «-») para reducir la tensión del brazo sólo hasta que el monitor pueda permanecer a la altura deseada por sí mismo.
3. Si el monitor se cae, levante el brazo para mantenerlo en posición horizontal y, a continuación, utilice la llave Allen grande (G) para girar el perno en el sentido contrario a las agujas del reloj (dirección «+») para aumentar la tensión del brazo sólo hasta que el monitor pueda permanecer a la altura deseada por sí mismo.



5. Ajuste de la inclinación**6. Rotation Adjustment**

7. tienda los cables a lo largo del brazo

Solución de problemas

Il braccio del gas non rimane in posizione

- La molla a gas potrebbe aver perso pressione nel tempo. Regolare la vite in alto per assicurarsi che sia ben salda e fare attenzione a non serrarla troppo.

Il braccio del gas non si muove facilmente

- Assicurarsi che il meccanismo sia pulito e ben lubrificato con un lubrificante a base di silicone.

Il braccio del gas è troppo allentato o troppo stretto.

- La vite di regolazione deve essere regolata per trovare la giusta tensione della molla a gas. Se il monitor cade, stringere la vite di regolazione in senso orario. Se il braccio a gas è difficile da spostare, allentare la vite ruotandola in senso antiorario.

La base di montaggio si muove durante l'uso

- Assicurarsi che il monitor sia completamente fissato al supporto utilizzando i morsetti e le piastre di montaggio in dotaz

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

2. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Recycling Information

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

CE Statement

CE Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung

LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com , T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):

LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk , T: +44 (0)1642 754000



No. 40707
1st Edition, August 2024
lindy.com